

VIPColor VP485e

VP485 - Check Paper Path and restart (3) Fehler

Wenn Sie beim VP485 ein Fehler : "**CHECK PAPER PATH AND RESTART (3)**" haben, aber Sie trotzdem zwischen 5-10 Etiketten immer wieder drucken können - Liegt es meistens am Disk Encoder für die Papierführungsmotoren.

So sieht dieser im Drucker aus :



Der Encoder muss gereinigt werden und danach werden Etiketten wieder richtig hintereinander gedruckt.

Hier finden Sie unsere Shop-Seite für den [VP485](#).

Eindeutige ID: #1220

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-04-14 14:07