

# VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750)

## Memjet

### SOFTWARE von SAPSprint 7.20 auf 7.40

Nach dem Upgrade der SOFTWARE von SAPSprint 7.20 auf 7.40 kann der Drucker nicht einwandfrei drucken.

Der Fehler liegt in der Einstellung des Ports:

Es muss immer der **Universal TCP/IP PORT Monitor** verwendet werden.

anbei ein Screen der Einstellungen:

# VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750) Memjet

Für Softwareupgrades braucht man erstmal die entsprechende Hardware. Hier finden Sie den VP700 in unserem Shop: [VP700](#)

Eindeutige ID: #1210

Verfasser: Hoffmann

Letzte Änderung: 2016-04-11 16:48