

VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750)

Memjet

Mech Error 04 beim VP600/VP700/VP750

Dieser Mech Error ist ein Eindeutiger Hinweis das bei dem VP die Ventile einen defekt vorliegen haben.

Lösung: Hier muss die komplette Ventile Einheit ausgetauscht werden.

Der Austausch der Ventile kann nur in unserer Werkstatt durchgeführt werden, über die support@karley.eu oder der Rufnummer 0236197923170 können Sie bei uns eine RMA Nummer anfordern damit Sie mit dem schnellstens wieder Etiketten produzieren können.

Sollten Sie während der Reparatur einen Ersatz VP benötigen gibt es bei uns die Möglichkeit diesen während der Reparaturdauer zu Mieten.

Weitere Informationen zu der VP-Serie finden Sie unter www.karley.de

oder senden Sie uns eine Mail an die Info@karley.eu

Eindeutige ID: #1335

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2018-11-19 11:35