

# VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750)

## Memjet

### Mech Error 06 VP600/VP700/VP750

Für den Mech Error 06 kommen 3 Fehler in Betracht.

1. Der Paper Path Motor überhitzt, dies kann passieren wenn der Lüfter nicht mehr funktioniert.

Lösung: Überprüfen Sie ob der Lüfter noch funktioniert. Öffnen sie das Top Cover.

Dort befindet sich auf der linken Seite ein kleiner Lüfter, dieser muss überprüft werden.

Sollte der Lüfter defekt sein muss dieser ausgetauscht werden.

2. Der Paper Path Motor ist defekt.

Lösung: Der Paper Path Motor muss ausgetauscht werden.

Das Austauschen des Motors muss von einem Techniker durchgeführt werden.

3. Transmission Belt verschlissen, Riemen rutscht von den Rollen.

Lösung: Der Riemen muß ausgetauscht werden.

Der Austausch des Transmission Belt muß von einem Techniker durchgeführt werden.

Wenn Sie einen Techniker Einsatz benötigen, dann sind Sie bei uns genau richtig. Wenden Sie sich dafür an die [Support@karley.eu](mailto:Support@karley.eu) oder rufen Sie uns an unter der 02361/97923170

Weitere Informationen von der VP-Serie finden Sie unter [www.karley.de](http://www.karley.de) oder schreiben Sie an die [Info@karley.eu](mailto:Info@karley.eu)

Eindeutige ID: #1338

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2023-03-17 13:37