

VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750)

Memjet

Mech Error 08 beim VP600/VP700/VP750

Der Mech Error 08 besagt das ein defekt an dem Wiper Roll Motor vorliegt oder das die Wiper Roll aufgebraucht ist.

Es gibt 3 Mögliche Fehlerquellen bei dem Mech Error.

1. Möglichkeit: Der Wiper Motor läuft nicht mehr.

Lösung Überprüfen Sie das Flex Kabel an dem der Wiper Motor angeschlossen ist. Sollte das Kabel in Ordnung sein, dann tauschen Sie die Wiper Motor Einheit aus.

2. Möglichkeit: Der Wiper Motor überhitzt.

Lösung: Dieses passiert meistens bei der Benutzung von Endloss back-to-back Servicing.

Sollten Sie weitere Probleme mit dem VP haben dann wenden Sie sich an die Support@karley.eu oder an die Rufnummer: 02361/97923170

Sollten Sie weitere Informationen zu der VP-Serie benötigen, dann schauen Sie doch mal auf der www.karley.eu oder senden sie uns eine Mail an die Info@karley.eu

Eindeutige ID: #1340

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2018-11-19 10:32