

# **VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750)**

## **Memjet**

### **Warum sollte die Wiper Rolle nach jedem 2ten Druckkopftausch mit ausgetauscht werden?**

Die Wiper Transfer Rolle sollte getauscht werden, weil es sich hierbei um ein Verschleiß Teil handelt. Die Wiper Transfer Rolle ist dafür da um den Druckkopf von Schmutz und Tintenreste zu säubern um ein Streifenfreies und sauberes Druckbild zu erhalten.

Wenn die Wiper Rolle nicht getauscht wird dann drückt sich der Schmutz und Tintenreste die sich auf der Rolle befinden in die Düsen des Druckkopfes.

Der Druckkopf verschleißt also schneller und die Wiperrolle kann den Schmutz oder Flusen nicht mehr ausreichend aufnehmen, so dass es zu vermehrter Streifenbildung im Druckbild kommt.

Einen Wiperroller finden Sie bie uns im Shop unter: [https://www.karley.de/memjet\\_wiper\\_roller](https://www.karley.de/memjet_wiper_roller)

Eindeutige ID: #1360

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2023-12-15 11:31