

VP700

SOFTWARE von SAPSprint 7.20 auf 7.40

Nach dem Upgrade der SOFTWARE von SAPSprint 7.20 auf 7.40 kann der Drucker nicht einwandfrei drucken.

Der Fehler liegt in der Einstellung des Ports:

Es muss immer der **Universal TCP/IP PORT Monitor** verwendet werden.

anbei ein Screen der Einstellungen:

VP700

in unserem Shop: [VP700](#)

Eindeutige ID: #1210

Verfasser: Hoffmann

Letzte Änderung: 2016-04-11 16:48