

Etikettendrucker

EPSON TML-90 lässt immer ein Etikett leer beim Druck

Wenn Sie ein Sonderformat mit Etiketten erstellen, stellt EPSON einen relativ hohen Wert für das GAP ein - 5mm. Diesen muss man auf den richtigen Abstand (meist 2-3mm) einstellen. Wichtig ist das dann auch die weiteren Größen stimmen.

Wenn man den Rand (horizontal) falsch einstellt ist das nicht so schlimm, da dieser korrigiert werden kann über die einfachen Druckereinstellungen - aber auch hier sollte man exakt arbeiten. Macht man das - funktioniert es einwandfrei.

Wenn Sie den Drucker per USB Anschlossen haben, dann können Sie auch die AUTO - Einrichtung für Etiketten nutzen, in der das Etikett optimal eingelesen wird. Das geht leider nicht, falls der Drucker über das Netzwerk angeschlossen ist. Hier bekommen Sie häufig einen Connection Error - der Drucker arbeitet dennoch bei korrekten Größenangaben einwandfrei.

Der [EPSON TM-L90](#) in unserem Shop.

Eindeutige ID: #1193

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2013-12-13 08:24