

# Zeiterfassung / Chipkarten

## SCR3311 oder Chipdrive Mini arbeitet nicht mit SCM Zeiterfassung

Damit beides zusammen einwandfrei funktioniert muss auch unter Windows der richtige Treiber für die Chipdrives installiert werden. Der Windows eigene Treiber reicht nicht aus und die Software meldet dann immer, dass die Karte falsch eingesteckt ist.

Hier finden Sie neue Hardware zur Zeiterfassung von [PROMAG](#).

Eindeutige ID: #1011

Verfasser: ley

Letzte Änderung: 2009-06-10 10:08