

# Primera LX FX Drucker

## Der Druck beim LX900 ist komplett verschwommen - Woran liegt es?

Wenn der Druck beim LX900e verschwommen ist, liegt es daran dass Sie einen neuen Druckkopf haben, jedoch noch keine Firmware Update gemacht haben.

Unter folgenden Link finden Sie die neueste Firmware: <http://primeralabel.eu/en/driver/lx900e.html>

Falls das Problem immer noch nicht behoben ist, können Sie gerne unseren Support Chat benutzen damit wir weiterhelfen können.

Eindeutige ID: #1257

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-05-23 09:59