

Primera LX FX Drucker

LX900 - Kein Drucken unter Windows 10

Der LX900-Treiber ist nicht kompatibel mit Windows 10 seit der Version 1903. Wenn Ihr System auf diese oder eine folgende Version aktualisiert wird, wird der LX900 nicht mehr drucken.

Um weiterhin drucken zu können, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Erweiterte Druckfeatures aktivieren" in Ihren LX900-Druckereigenschaften.

Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- Suchen Sie nach Druckern und Scannern.
- Klicken Sie auf Ihren LX900-Drucker.
- Wählen Sie Warteschlange öffnen und löschen Sie evtl. noch vorhandene Druckaufträge
- Schließen Sie das Fenster mit der Druckerwarteschlange
- Wählen Sie Verwalten.
- Klicken Sie auf Druckereigenschaften.
- Klicken Sie auf die Registerkarte Erweitert.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Erweiterte Druckfeatures aktivieren".
- Klicken Sie auf OK.
- Unter Umständen müssen der PC und der Drucker neu gestartet werden.

Eindeutige ID: #1359

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2020-03-02 14:21