

CX1200e CX1000e FX1200e


CX1200e CX1000e Verbrauchswarnung vor dem Druck, um genügend Toner zu haben

Mit dem CX1200e kann man bis zu 300 Meter lange Rollen Papier ausdrucken. Damit in der Zwischenzeit der Toner nicht leer geht, empfiehlt sich den Proof Druck vor dem eigentlichen Druck zu machen.

Der Drucker kann somit den Verbrauch für den kompletten Job berechnen.

Der "Proof Print" bedeutet lediglich nur ein einziges Exemplar zu drucken - der Drucker berechnet den Verbrauch pro Stück/Seite und rechnet diese dann bei einem größeren Auftrag auf die Anzahl der Gesamtdrucke hoch, welches ergo dann das Überschreiten des Füllstands nicht erlaubt.

Des weiteren empfiehlt sich die folgende Funktion im PTStatus Monitor zu aktivieren, welche vor jedem Druckauftrag auf das ausführen eines "Proof Print" verweist.



In der Regel kann ein Toner schon bereits ab 20 bis 10 Prozent physikalisch leer sein - die Formel zur Berechnung des Füllstandes ist sehr simpel gestrickt und nicht zu 100% genau.

Wir empfehlen daher den Toner zu tauschen und ab einem Füllstand der nächsten Toner ab ca. 20 Prozent ein Auge auf den Druck zu werfen.

Eindeutige ID: #1198

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2014-07-08 13:57