

Disc Publisher Roboter

Laufwerk wird nicht mehr erkannt beim Roboter. Neustart brachte nichts.

Das muss nicht unbedingt bei Windows auf ein defektes Laufwerk hin deuten, sondern kann auch ein Problem mit dem Gerätemanager sein.

Die USB/S-ATA Bridge hat manchmal ein etwas 'komisches' Verhalten. Nach dem anstecken und erkennen im Gerätemanager musst ein kurzes Ab- & Anstecken erfolgen. Ein Neustart löst das Problem nicht. Das ist nur in seltenen Fällen beim ersten Anstecken des Gerätes erforderlich. Dies war hier der Fall, da ich aufgrund eines Hardware defektes eine neue Workstation nehmen musste.

Ist schon etwas komisch und ich dachte erst es handelt sich hier um das "Standardprogramm" für verwirrte Anwender, die vergessen haben das Gerät an zu schließen, aber irgendwie läuft es jetzt.

Sollten Sie einen neuen CD/DVD - Roboter benötigen, schauen Sie in unseren Shop: [DP 4101](#)

Eindeutige ID: #1108

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2011-11-28 19:16