

VIPColor VP485e

Was muss ich beim Firmware Upgrade beim VP485e beachten?

Falls Sie z.B. besonders kleine Etiketten haben, oder aber etwas gesondert für Sie im Projekt erarbeitet wurde und Sie z.B. auch mehrere Drucker im Betrieb einsetzen, ist es häufig notwendig, dass auf allen Druckern die selbe Firmware arbeitet und die selben Einstellungen gelten. In der Produktion bei VIPColor werden immer wieder neuere Updates geschrieben, die dann auch veröffentlicht werden.

Sollten Sie keine Probleme haben mit der aktuellen Firmware, ändern Sie diese niemals! "Never change a running Systeme" gilt hier.

Ein Firmware Upgrade kann entweder in der Werkstatt bei Karley geschehen, oder geübte Nutzer können das auch selbst nach Absprache und auf eigene Verantwortung und Gefahr durchführen. Wir empfehlen das nicht.

UNBEDINGT ÜBER USB Updaten

Führen Sie niemals ein Update über das Netzwerk durch! Es könnte sein, dass die Verbindung über das Netzwerk unterbricht und dann der Drucker nicht mehr selbst startet. In diesem Fall ist dann ein Einsenden fast unerlässlich. Also nur über den USB Port updaten.

Bitte haben Sie auch Geduld mit dem Drucker. Das geht nicht in wenigen Sekunden. Ein Updatevorgang dauert i.d.R. bis zu 10 Minuten.

Sollte nach 1h der Drucker noch immer nicht initialisieren, muss dieser neu gestartet werden. Dazu können Sie den Drucker hinten ausschalten. In der Regel fährt dieser dann wieder hoch und Sie können das Update zu Ende bringen.

Fährt der Drucker danach nicht wieder hoch, muss ein Update im sog. MFG Modus durchgeführt werden. Dieses kann nur bei Karley in der Werkstatt geschehen, oder bei den von uns ausgebildeten Fachkräften und Händlern.

Bei allen Fragen können Sie natürlich auch uns fragen oder hier einen [VP485](#) erwerben.

Eindeutige ID: #1190

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-04-14 14:05