

VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750)

Memjet

Wie reinige ich die Service Station beim VP-700?

Wenn Sie Druckprobleme mit dem VP-700 haben, kann es daran liegen dass die Service Station voll ist - Man kann diese komplett oder einzelne Teile (z.B. wiper Roll) auswechseln. Eine weitere Möglichkeit wäre die Service Station zu reinigen - Hier sind die Schritte die man benötigt um die Service Station aus dem Drucker zu entfernen :

zunächst muss man die Service Station rausnehmen

: <https://kb.karley.de/index.php?action=artikel&cat=54&id=231&artlang=de>

Wenn man die Service Station nun in der Hand hat, kann man die einzelne Komponente rausnehmen und die Wiper Roll, sowie das Auffangbehälter mit Wasser reinigen (ACHTUNG, die Platine muss vorher entfernt werden).

Dann einfach die Service Station trocknen lassen und wieder einsetzen.

Eindeutige ID: #1265

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-07-12 09:58