

Memjet

Ist es möglich die VP700 Service Station manuell auszufahren? Da der automatische Auswurf nicht funktioniert.

Das Ausfahren der Service Station manuell ist möglich. Dieses kann man mit zwei Personen ohne Probleme machen. Gehen Sie bitte folgendermaßen vor.

Der 1. Mitarbeiter muss mit langen dünnen Schraubendreher an den Seiten der Service Station zwei Laschen herunter drücken (siehe Bild)

Der 2. Mitarbeiter muss an dem großen schwarzen Zahnrad an der rechten Seite drehen bis die Service Station heraus ist.

Danach kann man sehen woran das Problem liegt. Meistens handelt es sich um einen Defekt an dem Flachbandkabel oder das Flachbandkabel hat sich von der Hauptplatine gelöst.

In dem Fall ersetzen Sie das Kabel oder bringen es wieder an der Platine an. Ersatzteile bekommen sie bei der Karley Deutschland GmbH

Link zum Produkt: <http://vp700.karley.de/>

Eindeutige ID: #1266

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-07-13 18:04