

VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750)

Memjet

VP700 druckt am Ende des Etiketts immer einen grünen / gelben Streifen - Wie bekommt man es weg?

Beim Drucker der Standardeinstellung und Randlosetiketten kommt es gelegentlich vor dass am Ende des Etiketts ein grünen / gelben Streifen entlang der kompletten Breite gedruckt wird.

Um diesen Streifen weg zu bekommen gibt es 2 Möglichkeiten. Zunächst installieren Sie dazu aber auf jeden Fall die Neueste Firmware und den neuesten Treiber.

Möglichkeit 1: Einstellungen im Treiber:

Windows -> Drucker und Faxgeräte wählen Sie den "VIP Color VP700 Label Printer"

Unter Allgemeine Einstellungen können sie die Größe des Etiketts einstellen. Dabei beachten, dass man das Etikett in der Breite 2 mm und in der Höhe 1 mm mehr einstellt. Zum Beispiel : Wenn Sie ein Etikett mit 148x105mm - Die Einstellung muss dann 150 x 106 mm.

Möglichkeit 2: Einstellungen im Treiber:

- Unter dem Menüpunkt Druckeinstellungen -> Medien -> Versetzte Anpassung stellen Sie die Etikettenanfang auf +0.5 und Etikettenende auf -1.5
Das bedeutet, der Drucker startet den Druck 0.5 mm vor dem Etikett und endet 1.5 mm dahinter.
(Bitte darauf achten, dass Sie auch das minus Zeichen ausgewählt haben)

Sollte noch etwas vom Streifen zu sehen sein, können Sie auf -1,1 und weiter probieren bis es weg ist.

Sollte Sie noch Hilfe benötigen, stehen wir Ihnen gerne im Support Chat oder telefonisch zur Verfügung.

Mehr Informationen zum Drucker: <http://vp700.karley.de/>

Eindeutige ID: #1273

Verfasser: Meyer

Letzte Änderung: 2023-06-22 10:45