

# VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750)

## Memjet

### Mech Error 05 beim VP600/VP700/VP750

Der Mech Error 05 sagt aus das beim Cutter ein defekt am Motor oder an den Sensoren besteht.

Lösung: Die Cuttereinheit muss ausgetauscht werden. Wenden Sie sich hierfür an die [support@karley.eu](mailto:support@karley.eu) oder unter der Rufnummer 02361 979231 70

Weitere Informationen zu der VP-Serie finden Sie unter [www.karley.de](http://www.karley.de) oder senden Sie uns eine Mail an die [Info@karley.eu](mailto:Info@karley.eu)

Eindeutige ID: #1336

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2018-11-19 11:24