

VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750)

Memjet

Mech Error 07 VP600/VP700/VP750

Mech Error 07 besagt das die Pumpe die die Tinte in den Druckkopf pumpt defekt ist.

Lösung: Hier muss die Pumpe ausgetauscht werden.

Dieses geht nur in unserer Werkstatt da hierfür der komplette VP demontiert werden muss.

Sollten Sie einen Techniker Einsatz benötigen, dann sind Sie bei der Support@karley.eu oder unter der Rufnummer 02361/97923170 gut aufgehoben.

Weitere Informationen von der VP-Serie finden Sie unter der www.karley.de oder unter info@karley.eu

Eindeutige ID: #1339

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2018-11-19 11:25