

VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750)

Memjet

Mech Error 0B beim VP600/VP700/VP750

Der Mech Error besagt das der Paper Path Exit Sensor verschmutzt oder defekt ist.

Lösung: Reinigen Sie den Exit Sensor. Sollte der defekt weiter auftreten dann muss der Exit Sensor ausgetauscht werden.

Bei Fragen oder Hilfestellung wenden Sie sich an die Support@karley.eu oder an die Rufnummer 02361/97923170

Weitere Informationen zu der VP-Serie finden Sie unter der www.karley.eu oder senden Sie uns eine Mail an die Info@karley.eu

Eindeutige ID: #1343

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2018-11-19 11:30