

Etiketten Applikatoren

Warum schneidet der Scorpio auf der einen Seite komplett durch das Material und auf der anderen Seite nicht durch das Etikettenmaterial ?

Dieses Verhalten kann verschiedene Gründe haben.

1. Überprüfen Sie die Schneidleiste ob die sich an manchen Stellen ein wenig angehoben hat.
2. Überprüfen Sie ob sich auf der Schneidleiste ein Grat gebildet hat. (Dieses passiert wenn das Messer in die Leiste schneidet)
3. Überprüfen Sie ob die Lage des Plotter zum Aufwickler parallel verläuft. (Wenn diese beiden nicht parallel laufen dann wickelt der Aufwickler nicht sauber auf und das Material kann sich an einer Stelle anheben was zu einem durchschneiden führen kann.)

Lösungen:

1. Ersetzen Sie das doppelseitige Klebeband, damit die Leiste wieder gleichmäßig in der Plotterführung liegt.
2. Die Leiste muss ersetzt werden um sicherzustellen das dass Material sich immer auf eine Höhe befindet.
3. Richten Sie den Plotter und den Aufwickler neu aus so das sie parallel zueinander stehen.

Unseren Scorpio mit Laminiereinheit finden Sie unter folgendem Link:

<https://www.karley.de/scorpio-plus-digitaler-etikettenschneider-mit-laminiereinheit?search=scorpio>

Treten allerdings immer noch Probleme auf, dann kontaktieren Sie uns bitte unter der Nummer 02361 / 979 231 0 oder per Email an die info@karley.de.

Eindeutige ID: #1282

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2018-03-27 11:52