

VP700

Mech Error 03 beim VP600/VP700/VP750

Der Mech Error 03 sagt aus das die Service Station verklemmt ist. Dieses kann mehrere Gründe haben.

1. Möglichkeit: Lifter Motor Encoder Scheibe ist verschmutzt.

Lösung: Hier muss ein Techniker vorbeikommen und den Motor mit der Encoder Schreibe ausbauen. Danach kann die Encoder Scheibe erst gereinigt oder bei einem defekt der Encoder Scheibe diese ausgetauscht werden.

2. Möglichkeit: Das Cam Lifter Zahnrad ist beschädigt oder abgenutzt.

Lösung: Hier muss ein Techniker vorbeikommen und dieses spezielle Zahnrad austauschen

3. Möglichkeit : Defekter Lifter Motor, Encoder Disc oder der zugehörige Sensor.

Lösung: Hier muss ein Techniker vorbeikommen und die defekte Einheit austauschen.

Für einen Techniker Einsatz wenden Sie sich an die support@karley.eu oder unter Rufnummer 0236197923170

Weitere Infos zu der VP-Serie erfahren Sie unter www.karley.de oder senden Sie uns eine Mail an die Info@karley.eu

Eindeutige ID: #1334

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2018-11-19 11:33