

VP700

Mech Error 05 beim VP600/VP700/VP750

Der Mech Error 05 sagt aus das beim Cutter ein defekt am Motor oder an den Sensoren besteht.

Lösung: Die Cuttereinheit muss ausgetauscht werden. Wenden Sie sich hierfür an die support@karley.eu oder unter der Rufnummer 02361 979231 70

Weitere Informationen zu der VP-Serie finden Sie unter www.karley.de oder senden Sie uns eine Mail an die Info@karley.eu

Eindeutige ID: #1336

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2018-11-19 11:24