

VP700

Mech Error 0A beim VP600/VP700/VP750

Der Fehler besagt das beim VP ein defekt am Outputmodul vorliegt. Entweder ist der Motor oder die Sensoren defekt.

Lösung: Hier muss die das Output Modul ausgetauscht werden.

Für Hilfestellung oder wenn Sie einen Techniker Einsatz wünschen, dann melden Sie sich bei uns unter der Support@karley.eu oder der Rufnummer 02361/97923170

Sollten Sie weitere Fragen zu der VP-Serie benötigen dann besuchen Sie uns auf www.karley.eu oder senden Sie uns eine Mail an die Info@karley.eu

Eindeutige ID: #1342

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2018-11-19 11:21