

Primera LX FX Drucker

Primera AP362e oder AP-360e bringt die Etiketten nicht gerade auf den zylindrischen Container, Etiketten werden auf den Behälter krumm aufgebracht.

1. Überprüfen Sie ob sich Ihr Behälter verjüngt. Einige Behältern wie Flaschen Wein können eine leichte Verjüngung aufweisen, die bewirkt, dass das Etikett krumm aufgebracht wird. Möglicherweise können Sie das Etikett gerade aufbringen, wenn Sie den die Umlenkrolle im Winkel des Kegels entsprechend positionieren. Dazu gibt es einige Rastereinstellungen (Kerben) die Sie testen sollten.
2. Die Rollenführung sollte auch sehr nahe an der Walze positioniert werden, aber nicht Zusammendrücken, so dass noch ein geringes Spiel in den Führungen ist. Eine gewisse Seitwärtsbewegung ist normal, kann aber durch Anordnen einer Zwischenlage aus gefaltetem Papier zwischen dem Seitenrahmen und dem Rand des Überrollbügels * aus eliminiert werden.
3. Es kann mehrere Etiketten dauern, biss sich die Etikettenrolle zentriert hat und die Etiketten dann gerade aufgebracht werden. Es geht schneller, wenn Sie um das Etikettenmaterial relativ wenig Platz an der Rolle lassen. Sobald der Liner eingerastet ist, können Sie kleine Anpassungen durch Ziehen an der linken oder rechten Seite des Liners zu machen. Sie sehen, dass Ihre Etiketten richtig geführt sind, wenn diese gerade auf Ihr Gefäß aufgebracht werden.
4. Für größere schwerere Rollen stellen Sie sicher, dass die Rolle auf den Roll-Guides mit den magnetischen Teilen eingespannt sind (also drüber!). So sollten sich diese nicht durch das Gewicht der Rollen verschieben.
5. Die Etiketten müssen auf einer Rolle sein, damit es einwandfrei funktioniert. Für einzelne Etiketten ist dieser Applikator nicht geeignet.

Sie können diese Applikatoren in unserem Shop erwerben, dazu klicken Sie bitte auf folgende Links: [AP362 / AP360](#)

Eindeutige ID: #1167

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2012-10-21 22:30