


# VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750)

## Memjet


### Drucken aus SAP (SAPSprint) mit einem VIP VP700 Farbetikettendrucker

Nach einem Update von SAPSprint 7.2 auf 7.4 wird nicht mehr einwandfrei auf die VIP-Drucker gedruckt - was muss ich machen.

Unter Umständen ist der Druckmonitor auf Standard TCP/IP Port gestellt worden in den Druckereinstellungen. Es muss mit dem VIP VP700 immer der Universal TCP/IP Port Monitor verwendet werden.



jetzt:



# **VIPColor VP-Serie (VP500/550/600/610/650/660/700/750) Memjet**

Hier können Sie den VP700 in unserem Shop erwerben: [VP700](#)

Eindeutige ID: #1211

Verfasser: n/a

Letzte Änderung: 2016-04-11 16:51